

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 31 - Отдельный вход
на первом этаже – группа «Койгунак»



Фото № 32 – Отдельный вход на первом этаже
группа «Чочагай»



Фото № 33 - Отдельный вход
на первом этаже – группа «Челээш»



Фото № 34 – Отдельный вход на первом этаже
группа «Чыжыргана»

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 35 - Отдельный вход
группа «Честек-Кат»



Фото № 36 – Отдельный вход на первом этаже на первом этаже –
группа «Диинчигеш»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ

детский сад комбинированного
вида №5 «Бодаган»

Е.А. Хууракай
«19» апреля 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 «Бодаган»**
- 1.2. Адрес объекта **668210 Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул.Октябрьская, д.2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, **4914,7 кв.м.**, в том числе подземных-1
- 1.4. Год постройки здания 2021г. 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган»**
Короткое наименование **МАДОУ детский сад №5 «Бодаган»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210 РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (**наименование**):
Управление образования Улуг-Хемского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул.30 лет Советской Тувы, д.14, 8 (39436) 2-14-52**

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование

2.2 Виды оказываемых услуг **Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 1.5г до 7 лет**

2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **280 чел.**

2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - **Да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

индивидуальный частный транспорт – до калитки детского сада

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается в капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается в капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается в капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается в капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается в оснащении
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте дата 01.06.2022 г.

detsad5-shagonar.reyva.ru

(наименование сайта, портала)



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАДОУ
детский сад №5 «Бодаган»
Е.А. Хууракай
«19» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган»**
1.2. Адрес объекта **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажное, **4914,7 кв.м.**, в том числе подземных -1
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да,
1.4. Год постройки здания **2021,**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 «Бодаган»**
Короткое наименование **МАДОУ Детский сад №5 «Бодаган»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2**
1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (**федеральная, региональная, муниципальная**)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) : **Управление образования Улуг-Хемского района**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты : **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. 30 лет Советской Тувы, д.14, тел. 8 (39436) 2-14-52**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (**здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое**)
образование
2.2 Виды оказываемых услуг **Реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **Дети от 1,5г. до 7 лет**
2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **280 чел.**
2.6 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

частный транспорт до калитки детского сада

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

**4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных
элементов объекта)**

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается в капитальном ремонте
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается в капитальном ремонте
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается в капитальном ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается в капитальном ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается в оснащении
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на сайте ДОУ согласовано:



Е.А. Хууракай, директор д/с №5 тел 8 (39436) 2-27-70

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Улуг-Хемский муниципальный район,
РТ

«19» апрель 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган»**
- 1.2. Адрес объекта **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажное, **4914,7** кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да**
- 1.4. Год постройки здания **2021**г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий капитальный ремонт*
- 1.6. Название организации (учреждения), **муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган»**
Короткое наименование **МАДОУ Детский сад №5 «Бодаган»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация : **Реализация общеобразовательной программы,
обучение и воспитание детей дошкольного возраста**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
частный транспорт до калитки детского сада
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : **Нет**

3.2 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (К, Г)		
2	Вход (входы) в здание	ДП		

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП (Г)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (К,Г)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.3. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДП

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается кап. ремонте
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается кап. ремонте
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается кап. ремонте
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается кап. ремонте
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается кап. ремонте
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не нуждается кап. ремонте
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается кап. ремонте
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией : собственником объекта

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте:

det8d5-shagolnar.rtyva.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 4 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 7 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 2 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ 6 _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ 14 _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ 3 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 36 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 3 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Директор д/с №5
(Должность, Ф.И.О.)


подпись

Е.А. Хууракай

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган» г.Шагонар

Адрес объекта 668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул.Октябрьская, д.2

Наименование объекта, адрес:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть					Асфальтирован	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть					Асфальтирован	
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП (К,Г)			Не нуждается в капитальном ремонте

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____ ДП _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад №5 «Бодаган» г. Шагонар

Адрес объекта 668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская ,д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на план е	№ фот о	Содержан ие	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержа- ние	Вид ы раб от
2.1	Лестница (наружная)	есть						
2.2	Пандус (наружный)	есть						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				ДП (Г)	Не нуждается кап. ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть				ДП (Г)	Не нуждается кап. ремонт	
2.5	Тамбур	есть				ДП (Г)	Не нуждается кап. ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП (Г)			Не нуждается кап. ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган» г. Шагонар**
Адрес объекта 668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть				ДП (Г)		Не нуждается кап. ремонте
3.2	Лестница (внутри здания)	есть				ДП (Г)		Не нуждается кап. ремонте
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть						

3. 5	Дверь	есть				ДП (Г)		Не нуждается кап. ремонте
3. 6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				ДП (Г)		Не нуждается кап. ремонте
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП (Г)			Не нуждается кап. ремонте

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган» г. Шагонар

Адрес объекта 668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2

Наименование объекта, адрес :

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП			Не нуждается в оснащении

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

Детский сад комбинированного вида №5 «Бодаган» г.Шагонар

Адрес объекта: 668210, РТ, Улуг-Хемский район, г. Шагонар, ул. Октябрьская, д.2

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Помещение небольшое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках		Не нуждается кап. ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
комбинированного вида №5 «Бодаган» г. Шагонар**



Фото № 1 - Вход на прилегающую территорию



Фото № 2 - Прилегающая территория



Фото № 3 – Прилегающая территория



Фото № 4 - Главный вход




Фото № 5 - Наружная входная дверь




Фото № 6 – Тамбур

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 7 – Внутренняя входная дверь



Фото № 8 – Коридор от входной двери на право



Фото № 9 – Дверь охраны, от входной двери направо



Фото № 10 – Коридор от входной двери налево

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 11 - Главный коридор между
Двумя крылами (левое крыло, правое крыло)



Фото № 12 – Кухня (главный коридор)



Фото № 13 – Служебный санузел (главный коридор)



Фото № 14 – Прачечная (главный коридор)

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 15 – Внутренние двери на 2-й этаж



Фото № 16 - Лестница (1) на 2-й этаж




Фото № 17 – Лестница (2) на 2 – й этаж



Фото № 18 – Лестница (3) на 2 – й этаж

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 19 – Лестница (4) на 2 – й этаж



Фото № 20 – Пожарные щиты около лестниц

На 2 - ые этажи



Фото № 21 – Актальный зал (2-й этаж)



Фото № 22 – Физкультурный зал (2-й этаж)

Приложение - результаты фотофиксации на объекте



Фото № 23 – Лифт на 1-м этаже



Фото № 24 – Лифт на 2 – й этаж



Фото № 25 – Вход в приемную группу



Фото № 26 – Приемная группы